

2.烧录 MC32F7341 和 MC32F7342 时我们只需要按照图示将**烧写小板**上的 BUSY 与 OSCO 用导线焊接起来即可正常使用。

3.进行**非** MC32F7341 和 MC32F7342 的芯片烧录时，烧写小板不需要进行跳线，软件版本也无需降低版本。